

Hoellstern Konfigurator1 V77 (Win)


Kurzanleitung zur Inbetriebnahme




1. Zuerst WUT Adapter (#38011) RS232 zu USB mit USB am Rechner einstecken und automatische Installation zulassen (wenn Internetanschluss vorhanden). Alternativ aktuellen Treiber von der Webseite www.wut.de laden, oder den Treiber von Hoellstern senden lassen.

2. Installations-Assistent öffnet sich.

Automatische Suche über Windows Update zulassen.




3. Software automatisch installieren.



4. Assistent sucht nach Software.



5. Software wird installiert.




6. Software fertig installiert.




7. Installations-Assistent öffnet sich zum 2. Mal.


Automatische Suche über Windows Update
erneut zulassen.



8. Software automatisch installieren wieder
zulassen.



9. Nach dem USB Serial Port wird gesucht.



10. Fertigstellung bestätigen.

11. Hoellstern Konfigurator1 von www.hoellstern.com herunterladen und installieren.